

**Bomeninventarisatie Stuw June, te kappen bomen**

Datum: 6 mei 2021

nr	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Stamdiameter (cm)	Leeftijd	Vitaliteit	Stabiliteit	Bijzonderheden	Kroon diameter (m)	Omgevingsvergunning voor kap nodig ja/nee	Vitaal, stabiel en /of voldoende restleeftijd
66	Zomereik	Quercus robur	44	45	Goed	Goed		8	Ja	Ja
67	Zomereik	Quercus robur	45	45	Goed	Goed	Waterlot, oud nest van EPR	8	Ja	Ja
68	Zomereik	Quercus robur	32	45	Goed	Goed		5	Ja	Ja
69	Zomereik	Quercus robur	36	45	Goed	Goed		6	Ja	Ja
73	Zomereik	Quercus robur	56	45	Goed	Goed		11	Ja	Ja
74	Zomereik	Quercus robur	32	45	Goed	Goed	Vanwege concurrentie enkele afgestoten takken	5	Ja	Ja
76	Zomereik	Quercus robur	37	45	Goed	Goed		6	Ja	Ja
77	Zomereik	Quercus robur	36	45	Goed	Goed		8	Ja	Ja
81	Zomereik	Quercus robur	42	45	Goed	Goed		8	Ja	Ja
83	Zomereik	Quercus robur	37	45	Goed	Goed	Vanwege concurrentie enkele afgestoten takken	8	Ja	Ja
85	Zomereik	Quercus robur	43	45	Goed	Goed		9	Ja	Ja
87	Zomereik	Quercus robur	47	45	Goed	Goed		10	Ja	Ja
88	Zomereik	Quercus robur	32	45	Goed	Goed		8	Ja	Ja
89	Zomereik	Quercus robur	35	45	Goed	Goed		7	Ja	Ja
90	Zomereik	Quercus robur	58	45	Goed	Goed		10	Ja	Ja
91	Zomereik	Quercus robur	57	45	Goed	Goed		10	Ja	Ja

**Overzicht**

Omgevingsvergunning voor kap nodig: Ja	16	st.
Omgevingsvergunning voor kap nodig: Nee	7	st.